

FIG. 2






FIG. 3








FIG. 6A
SENSING
START
SWITCH

FIG. 6B
X-RAY
PANEL
OPERATION

FIG. 6C
X-RAY
OUTPUT

FIG. 6D
WEIGHTED
ADDITION
OUTPUT

FIG. 6E




FIG. 7




FIG. 8A
IMAGE
SENSING
START
SWITCH



FIG. 8B
MODE



FIG. 8C
X-RAY
PANEL
OPERATION




FIG. 8D
X-RAY
OUTPUT




FIG. 8E




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12A




FIG. 12B

